


Приложение 9
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов
и предоставляемых услуг № _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1»
общеразвивающего вида
от "12" апреля 2019г.



Позэтажные планы здания МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида

Фото №2

1 этаж



2 этаж



3

- входная площадка перед дверью

4

- входная дверь

5

- тамбур

6

- коридор

7

- лестница

8

- двери

Обозначения

9

- дверь специалистов

10

туалет

11

- приемная

Фото3



Фото 4

