

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1» общеразвивающего вида от "12"апреля 2019 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объект, адрес: Двухэтажное здание - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» общеразвивающего вида (МДОУ «Детский сад №1») 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное ул. Базарная д.39

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане-схеме	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует кнопка вызова помощи для инвалидов	К, О	Установить кнопку вызова помощи для инвалидов	Работы в рамках программы «Доступная среда»
					Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при движении по территории	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при движении по территории	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

1.3	Лестница (наружная, пожарный выход)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус уличный, на территорию объекта (при перепадах рельефа)	нет	-	-	Пандус отсутствует	К, О	Установка пандуса	Работы в рамках программы «Доступная среда»
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Автостоянка и парковка отсутствуют	К, О, У, С, Г	Устройство автостоянки и парковки	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><***></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане-схеме	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2	1	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территории, прилегающей к зданию (участку)) оценено как доступно условно (ДУ), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1» общеразвивающего вида
от "12" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

2. Вход (входов) в здание

Наименование объект, адрес: Двухэтажное здание - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» общеразвивающего вида (МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида) 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное у. Базарная д.39

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане-схеме	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	1	Замечаний нет, соответствует нормам СНиП	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	4	1	Отсутствует кнопка вызова помощи для инвалидов	К, О	Установить кнопку вызова помощи для инвалидов	Работы в рамках программы «Доступная среда»
					Отсутствуют фиксаторы	К, О	Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто»	

					Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
					Нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противударной полосой. Отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 -0, 9 м от уровня пола	К	Сменить дверное полотно (2 шт.)	Работы в рамках программы «Доступная среда»
2.5	Тамбур	есть	5	1	Перепад высоты 5 см	К, О, С	Устранение порогов при замене дверных полотен	Работы в рамках программы «Доступная среда»
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><*></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане-схеме	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДУ	3,4,5	1	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно (ДУ), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1»
общеразвивающего вида
от "12" .04. 2019 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объект, адрес: Трехэтажное здание - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3 (МДОУ « Детский сад №3») 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное пер. Пролетарский д. 14

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6	2	Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях	О, К, С	Установить информационные таблички, предупреждающую тактильную разметку о препятствиях	Работы в рамках программы «Доступная среда»

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	2	Не соответствует ширина марша (1,1 м.), меньше 1,35. Поручни имеются, соответствуют нормам СНиП	К, О	Ширину марша изменить невозможно, необходимо приобретение подъемника для инвалидной коляски.	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
					Частично отсутствуют поручни с двух сторон. Отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша	О,С.	Нанести контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша	Работы в рамках программы «Доступная среда»
					Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии (перед входом на лестницу, об окончании перил)	С	Установить тактильные полосы, предупреждающие о препятствии (перед входом на лестницу, об окончании перил)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

3.3	Пандус (внутри здания)	есть			Пандус на лестничных маршах с поручнями с двух сторон отсутствует	К	Устройство пандуса невозможно	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта невозможно	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть	8	2	Отсутствуют фиксаторы	К, О	Установить фиксаторы дверей в положении «открыто / закрыто» (4 шт.)	Работы в рамках программы «Доступная среда»
					Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

					Нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой. Отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 -0, 9 м от уровня пола	К	Сменить дверное полотно (4 шт.)	Работы в рамках программы «Доступная среда»
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3,4		Лестница не дублируется пандусом или другими средствами и подъема	К	Установка пандуса	Работы в рамках программы «Доступная среда»
					Отсутствуют поручни с двух сторон	К, О	Установка поручней	Работы в рамках программы «Доступная среда»
					Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-
--	----------------------------	---	---	---	---	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации)	ДУ	6, 7, 8, 9	1,2,3	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации)) оценено как доступно условно (ДУ), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1» общеразвивающего вида
от "12" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объект, адрес: Двухэтажное здание - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» общеразвивающего вида (МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида) 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное ул. Базарная д.39

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9	2	Не соответствие ширины дверного проема	К	Расширение дверных проемов не возможно	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	соответствуют нормам СНиП	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с	нет			-	-	-	-

	перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	10,11	2	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зоны целевого назначения здания) оценено как доступно условно (ДУ), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1»
общеразвивающего вида от "12" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><*></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __нет__

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1»
общеразвивающего вида от "12" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><***></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __нет__

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1»
общеразвивающего вида от "12" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объект, адрес: Двухэтажное здание - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3 (МДОУ « Детский сад №1») 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное ул. Базарная д.39

N п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19	2	Отсутствует унитаз, раковина на умывания, поручни к умывальнику и унитазу	К, О	Устройство унитаза, раковины для умывания, поручней к унитазу и раковине	Работы в рамках программы «Доступная среда»
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (приемная)	есть	11	2	Соответствует нормам СНиП	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><*></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно (ДУ), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1»
общеразвивающего вида от "12" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

6. Системы информации на объекте

Наименование объект, адрес: Двухэтажное здание - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» общеразвивающего вида (МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида) 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное ул. Базарная д.39

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Недостаточное количество визуальных средств	К, О. Г	Приобрести информационные таблички для кабинетов специалистов в соответствии с требованиями	Работы в рамках программы «Доступная среда»
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют акустические средства	С	Приобретение акустических средств	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасности	С	Установить тактильные средства предупреждения о опасности	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><*></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Ремонт (текущий, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (системы информации на объекте) оценено как доступно условно (ДУ), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ _____ Муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1»
Общеразвивающего вида от "12" апреля 2019 г.

**Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида**

Муниципальное образование: **Ракитянский район Белгородской области**

<u>№ п/п</u>	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности
1	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»	Разработан		Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Рекомендации по адаптации объекта: работы в рамках текущего ремонта, подготовки проектно-сметной документации.

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)